

Description

Le MCO® Outerwrap est un mélange spécial de résines à séchage rapide imprégné dans un tissu polyester. Il protège contre les contraintes du sol et remblaiement, les revêtements qui ont besoin d'une résistance mécanique plus importante. Le MCO Outerwrap est spécialement conçu pour être utilisé comme revêtement complémentaire dur et résistant aux UV sur les Wax-Tapes. Il peut aussi être utilisé sur d'autres revêtements. Il est vendu avec des gants et la colle End Adhesive de Trenton. Le MCO Outerwrap s'applique à la main et ne nécessite aucun autre matériel d'application.



Utilisation

Le MCO Outerwrap s'utilise hors sol et dans le sol comme revêtement de protection mécanique sur les Wax-Tapes de Trenton.

Procédure d'application

Appliquer un revêtement Trenton puis, avec une tension juste suffisante pour éviter qu'il y ait du mou, enrouler le MCO Outerwrap avec un chevauchement d'au moins 50 % (laisser un chevauchement de 80 % pour augmenter la résistance dans les zones soumises à des contraintes importantes comme les conduites aéro-souterraines dans les sols argileux). S'assurer que le MCO Outerwrap dépasse le revêtement neuf aux deux extrémités pour un meilleur ancrage. A la fin du dernier rouleau, appliquer à la brosse la colle End Adhesive pour MCO Outerwrap pour éviter que le revêtement se soulève avant d'avoir séché.

Conditionnement

Les rouleaux sont emballés dans des sachets individuels sous vide.

Rouleaux de 10.16 cm x 3.66 m : (0,37 m² chacun)

Rouleaux de 10.16 cm x 8.23 m : (0,84 m² chacun)

Rouleaux de 15.24 cm x 8.23 m : (1,25 m² chacun)

Rouleaux de 22.86 cm x 12.19 m : (2,78 m² chacun)

NOTE : D'autres dimensions sont disponibles avec supplément.

Spécifications

Couleur	Noir
Epaisseur moyenne	0,76 mm (après séchage)*
Température d'application	-4 à 52 °C*
Température d'utilisation	-23 à 121 °C**

Avantages

- Augmente la protection mécanique des Wax-Tapes
- Haute protection contre les contraintes du sol
- Protection contre le remplissage
- Revêtement dur prêt à peindre

*L'épaisseur dépend de la quantité de chevauchement.

**Les Wax-Tapes de Trenton ont une température d'utilisation maximum de 52 °C